

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
г. Ирбит, ул. Советская, д. 102 Филиал в г. Ирбит. Газовая служба.					
48 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Ирбит, ул. Советская, д. 102 Филиал в г. Ирбит. Котельная 85 МВт.					
61 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Ирбит, ул. Советская, д. 102 Филиал в г. Ирбит. Участок тепловых сетей					
90 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Ирбит, ул. Советская, д. 102 Филиал в Ирбитском МО. Котельные.					
94 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Кировград, ул. Свердлова, 107а, пом. 4 Филиал в г. Кировград. Котельные.					
107 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Красноуфимск, улица Ухтомского, д. 56. Филиал в г. Красноуфимск. Котельные.					


110 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Михайловск, улица Песочная, д. 2а филиал в г. Михайловск. Служба наружных сетей.					
117 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Талица, ул. Ленина, д. 77 филиал в г. Талица. Котельные.					
150 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Туринск ул. Карла Маркса, д. 73 филиал в г. Туринск. Котельные.					
159 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
п. Буланаш (Буланашская ТЭЦ), пром. Площадь филиал в п. Буланаш. Котельная.					
182 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
с. Байкалово, улица Октябрьская, д. 58 филиал в с. Байкалово. Котельные.					
204 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
г. Тавада, ул. Пеннина, д. 23а филиал в г. Тавада. Газовая служба.					
212 Электрогазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			

г. Тавада, ул. Ленина, д. 23А\филиал в г. Тавада. Котельные.		1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
215 Электротгазосварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заместителя генерального директора -
главный инженер
(должность)


(подпись)

Шурупов А.С.
(ФИО)

01.03.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник сектора по персоналу и социальным программам
(должность)


(подпись)

Михайлова Н.Е.
(ФИО)

01.03.2019
(дата)

Главный специалист по экономической безопасности
(должность)


(подпись)

Лисс Е.С.
(ФИО)

01.03.2019
(дата)


Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС
(должность)


(подпись)

Стожок А.М.
(ФИО)

01.03.2019
(дата)

Специалиста по ГО и ЧС
(должность)


(подпись)

Самсонов В.Н.
(ФИО)

01.03.2019
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2571

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Капшус Максим Александрович
(ФИО)

(дата)

08.02.19